


Exp 0352



av

C. O. A. C.

EXP. E. INTERNO N°

352

C. O. A. C.

ARCHIVO 1°

5-0-15

CLASIFICADO

[illegible]



ARMADA ARGENTINA

**SECRETO**

Nº 03/82 "S"

Letra ESGN, COAC

(NI: DIAN, THO Nº 197 / 82 "S")

**CLASIFICADO**

BUENOS AIRES, 20 DIC 1982

///JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA (SECRETARIA GENERAL).

De acuerdo a lo ordenado por el presente se elevan los antecedentes obrantes en esta Dirección sobre los inconvenientes sufridos en la artillería de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO" el día 3 de abril de 1982.

Como anexo 1 fotocopia de las fojas referente a este tema del informe producido por la Comisión 1-F-6 AREA ARMAS, asimismo se agrega como anexo 2 el informe de tareas realizadas en la División Corbetas por el Departamento Taller de Armas del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.

AGREGADOS: ANEXO 1. Cinco (5) Fojas.  
ANEXO 2. Ocho (8) Fojas.

DISTRIBUCION: Original: Destinatario.  
Duplicado: Archivo DIAN.



*Jorge Francisco Guidobono*  
JORGE FRANCISCO GUIDOBONO  
Capitán de Navío

*Foja 1 es nota cabeza, se archiva en el detall del COSC*

C.O.A.C.

ARCHIVO Nº 352

C.O.A.C.

EXPIE. INTERNO Nº 5-B-15



03/08/57

03/08/57

(M: 0111, WHO 1137)

STILL LOYAL

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN IN THE  
COUNTRY.

It appears to be quite likely that  
some of the men who were arrested in the  
last few months are still in the country.  
The "Reds" are still in the country.

Some of the men who were arrested in the  
last few months are still in the country.  
The "Reds" are still in the country.  
to the fact that they are still in the country.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN IN THE  
COUNTRY.

THEY ARE THE ONLY TWO WHO HAVE BEEN IN THE  
COUNTRY.

2332

2-6-12



ARMADA ARGENTINA

**SECRETO**

Nº 3 / 82 "S".

Letra ESGN, COAC.


BUENOS AIRES, 10 de noviembre de 1982

OBJETO: S/Remisión Documentación.

AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

De acuerdo con lo establecido en su Disposición Nº 49/82 "C" Art. 5º y 7º, solicito la remisión a esta Comisión de la siguiente documentación:

- 1 - Información técnica sobre los inconvenientes sufridos en la artillería de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO" el día 3-4-82 en la recuperación de Georgias, obrante en la DIAN.
- 2 - Carpetas Nº 1, 2, 3 y 4 del informe del Comandante de la Flota de Mar, agregadas al Of. COFM, OF9 Nº 19/82 "S", que obraba en poder del Sr. VL CHAMORRO.
- 3 - Conclusiones y acciones recomendadas de los análisis efectuados por el SICO respecto a las comunicaciones cursadas durante el conflicto Malvinas.



*Angel M. Rodriguez*  
ANGEL M. RODRIGUEZ  
CONTRAALMIRANTE  
PRESIDENTE

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA  
SECRETARIA GENERAL

FECHA: 15 NOV. 1982

N.º E-0385

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA			
ENTRÓ: 15 NOV. 1982			
TRAMITE INTERNO	N-1		DS
	N-2		DI
	N-3		CIGN
	N-4		JEIM
	JEAN		SICO
	JEIM		SIEC
	SGEM		COAA
			AAJE



*Paul* E-421/82.


DIRECCION GENERAL MATERIAL NAVAL				
ENTRADA: 17 NOV 1982				
ORGANISMO	Orden	Entrada	Salida	Vo Bo
Secretaria				
Div. Despacho				
Dto. General				
Dto. P. A. M.				
Dto. Contratos				
Dto. Talleres				
D. I. P. R.				
D. I. I. F.				
D. I. C. E.				
D. I. A. N.	I			
D. I. M. A.				
D. I. A. B.				
D. I. E. N.				
S. E. N. I. D.				
Vuelva D. G. M. N.				
SALIDA:				

19 NOV 1982 D.I.A.N.

ENTRO		Conocim	Resoluc.	Centralizadn
GIRO INTERNO DEPARTAMENTO	Sr. Director			
	Sr. Subdirector			
	Gerente			
	Producción			
	Logística			
	Nuevas Const			
	Técnica	I	x	
	Ley de Armas			
R. I.: 320				
SALIO:				


*Campesino*



**SECRETO**

PLANILLA TIPO DE FALLAS, AVERIAS O DEFICIENCIAS  
DETECTADAS POR COMPONENTES, ORGANISMOS O UNIDADES

- 1.- UNIDAD.-
- 2.- FECHA DE LA DEFICIENCIA.-
- 3.- FALLA, AVERIA O INEFICIENCIA OBSERVADA.-
- 4.- ANTECEDENTES.-
- 5.- DETERMINACION DE LAS CAUSAS.-
- 6.- SOLUCIONES ADOPTADAS.-
- 7.- MODO, OPORTUNIDAD Y TIEMPO QUE AFECTO EL SISTEMA.-
- 8.- CONCLUSIONES.-
- 9.- ACCION RECOMENDADA.-



*[Signature]*  
EDUARDO A. CHAUVET  
abitan

**ES COPIA**

*[Signature]*  
ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORBETA







**SECRETO**

- 1.- A.R.A. "GUERRICO".-
- 2.- 3 de abril de 1982 (Combate Puerto GRITVIKEN).-
- 3.- Trabada ametralladora GIAT 20 mm banda de estribor, después del primer disparo.-
- 4.- En repetidas oportunidades en años anteriores se ha presentado en estos montajes la citada falla. La misma volvió a presentarse en las pruebas de polígono efectuadas con posterioridad.-
- 5.- No determinada.-
- 6.- Ninguna por estar averiado el seguro de los alimentadores flexibles y tener un impacto en el proyectil que debía ser atacado, el cual a su vez estaba mal presentado.-
- 7.- Ametralladora fuera de servicio durante el combate en Puerto GRITVIKEN.  
Al tomar PUERTO BELGRANO fue enviada al T.A.N. para su recorrido y prueba.-
- 8.- De acuerdo a las pruebas de polígono, efectuadas con posterioridad por el T.A.N., esta falla se produce en forma aleatoria en las sucesivas ráfagas y siempre después del primer disparo.-
- 9.- En las pruebas de polígono se determinó que esta falla se soluciona montando nuevamente el arma mediante la manija y cadena para eliminar la munición del "Erró Fuego".-

Es copia de Referencia 3 - Foja 10.- Corresponde a OFICIO COFM, SRO N° 04/03/82 "S".-



*[Signature]*  
EDUARDO A. CHAUVEY-  
Capitán de Corbeta


**ES COPIA**

*[Signature]*  
ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORBETA  
1982








**SECRETO**

- 1.- A.R.A. "GUERRICO".-
- 2.- 3 de abril de 1982 (Combate Puerto GRITVIKEN).-
- 3.- Trabada ametralladora GIAT 20 mm banda de Bb. luego de efectuar dos disparos.-
- 4.- Ninguno.-
- 5.- No determinada.-
- 6.- Ninguna, en forma inmediata, por emplearse el personal capacitado para encarar la reparación, en el montaje de 40 mm.-
- 7.- Ametralladora fuera de servicio durante el combate en Puerto GRITVIKEN.-  
Durante la navegación de regreso, y utilizando las dos ametralladoras, se armó nuevamente colocandola en servicio.-
- 8.- Arma muy celosa con respecto al mantenimiento. Instaladas requieren ser descargadas, lubricadas y cargadas diariamente. Este mantenimiento lleva aproximadamente 90 minutos, no siendo siempre factible su realización en navegación.-
- 9.- Teniendo en cuenta lo expresado en 8; la ubicación a bordo de dicho armamento; que las condiciones meteorológicas y de mar del TOS hacen de difícil cumplimiento el mantenimiento diario requerido en este tipo de unidad ya que dificultan o impiden no sólo el manipuleo del arma sino, en muchos casos, la presencia de personal en el exterior, a lo que debe agregarse que la función primaria de estas ametralladoras, a bordo, es la defensa antimisil y antiaerea, amenazas que exigen tener el armamento instalado y listo a usar dado el corto preaviso, estimo que debería realizarse un estudio tendiente a determinar si las ametralladoras GIAT son aptas para cumplir la función requerida en este tipo de unidad.-

Es copia de Referencia 3 - Fojas 11.- Corresponde a OFICIO  
COFM, SRO Nº 04/03/82 "S"

**ES COPIA**


ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORVETA



200  
100  
50



SECRETARIA DE DEFENSA




- 1.- A.R.A. "GUÉRRICO".-
- 2.- 3 de abril de 1982 (Combate Puerto GRITVIKEN).-
- 3.- Ambos tubos de ametralladora N.A. 40-56 trabados.-
- 4.- Ninguno.-
- 5.- Ambos tubos mal cargados por falta de adiestramiento.-
- 6.- Se descargó el montaje y se volvió a cargar.-
- 7.- Ametralladora fuera de servicio.  
Durante combate en Puerto GRITVIKEN.  
Tiempo aproximado 10 minutos.
- 8.- Cargadores sin adecuado adiestramiento previo.-
- 9.- Menor porcentaje de relevo anual de personal. Incremento de ejercicios de mesa de carga.-

Es copia de Referencia 3 - Fojas 8.- Corresponde a OFICIO  
COFM, SRO N° 04/03/82 "S".-



EDUARDO A. CHAUVET  
Capitan de Corbeta

ES COPIA



CONRADO CONRAD  
CAPITAN DE CORBETA







**SECRETO**

FOJA

22



- 1.- A.R.A. "GUERRICO".-
- 2.- 3 de abril de 1982 (Combate Puerto GRITVIKEN).-
- 3.- Ambos tubos de ametralladora N.A. 40-56 trabados.-
- 4.- El montaje fue desarmado y recorrido por personal del buque habiendo finalizado la tarea el 29 de marzo.-
- 5.- Tubo derecho: rotura de las uñas del extractor.  
Tubo izquierdo: zafó el brazo de la tapa posterior quedando el cierre arriba y trabado.-
- 6.- Tubo derecho: se cambiaron las uñas rotas.  
Tubo izquierdo: no se encaró su reparación por tener que efectuar un desarme de envergadura.-
- 7.- Tubo derecho: fuera de servicio por aproximadamente 30 minutos.-  
Tubo izquierdo: fuera de servicio hasta tomar puerto, oportunidad en que se cambió la masa oscilante.-
- 8.- La avería sufrida por el tubo derecho se puede considerar como relativamente usual en este tipo de arma.-
- 9.- Tener como repuesto a bordo las uñas para los extractores.-

Es copia de Referencia 3 - Fojas 9.- Corresponde a  
OFICIO COFM, SRO N°04/03/82 "S".-



EDUARDO CHAUVET  
Capitán de Corbeta

**ES COPIA**

ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORBETA







**SECRETO**

32



1.- A.R.A. "GUERRICO".-

2.- 3 de abril de 1982 (Combate Puerto GRITVIKEN).-

3.- Torre de 100 mm erró fuego en el 2° disparo.-

4.- Ninguno.-


5.- La teja de carga se apoyó sobre la vaina eyectada, dejándola aprisio nada no permitiendo la correcta presentación y ataque del siguiente proyectil. Ni la unidad ni el T.A.N. pudieron determinar la causa.-

6.- Se sacó la vaina vacia mediante el uso de una maza ya que efectuar un desarme requeria mucho tiempo.-

7.- Torre de 100 mm fuera de servicio.  
Durante combate en Puerto GRITVIKEN.  
La torre permaneció fuera de servicio entre 45 y 60 minutos.-

8.- Ninguna.-

9.- Ninguna.-

Es copia de Referencia 3 - Fojas 7.- Corresponde a  
OFICIO COFM, SR0 N°04/03/82 "S".-  
EDUARDO A. CHAUVET.  
Capitan de Corbeta**ES COPIA**  
ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORBETA  
DESA







BUENOS AIRES, 30 de julio de 1982.



OBJETO: S/Averías en armamento.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL NAVAL.

Elevo agregado, a su conocimiento, el Oficio ARPD, TEO.2.Nº215/82"C" y sus Anexos I y II de fecha 30 de julio de 1982.

Los mencionados Anexos son copia de los elaborados por el Taller de Armas Navales el 16 de abril ppdo.

En sus ítems 2.2.1. y 2.3.1. se expresa lo siguiente:

- (Montaje 40/86 NA).

"2.2.1. Se cambió la masa oscilante completa, recorrida y ajustada con prueba de polígono.

Instalada a bordo, se realizaron las pruebas de funcionamiento quedando operativo 100%.

Motivó el reemplazo un mal funcionamiento debido a la corrosión existente en sus mecanismos: Cierre, culatas, mortaja, alimentadores de carga, recámara etc.

Se extrajo del tubo izquierdo un proyectil que quedó atascado en la recámara debido al mal funcionamiento de la misma".


- (Ametralladora GIAT 20 mm.)

"2.3.1. ....  
"Durante el desmonte de armas ametralladoras se comprobó que los pistones recuperadores alojados en el tubo cañón se hallaban trabados en sus correspondientes cilindros debido a la corrosión".

Teniendo en cuenta las responsabilidades, obligaciones y tareas establecidas en el Reglamento General del Servicio Naval en sus artículos 21.105.002; 21.105.003; 21.107.002; 21.108.001; 21.110.008; 21.107.008; 21.108.009 y 21.110.003 y lo prescripto en el Código de Justicia Militar en su artículo 842, solicito la elevación del presente al señor COMANDANTE DE LA FLOTA DE MAR acorde a los artículos 57-f y 58 de la Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar para la ARMADA.-

AGREGADOS: Lo indicado en el texto.-

ES COPIA



LINO HECTOR GABRIEL  
Comandante de Flota  
Encargado






ARMADA ARGENTINA

**CONFIDENTIAL**



Nº 25/82"C"

Letra ARPB, TBO.2



PUERTO BELGRANO, 30 JUL. 1982

OBJETO: S/elevar Informe



A LA DIRECCION DE ARMAS NAVALES.


En cumplimiento de lo ordenado mediante Mensaje Naval GFH 160803 "S", adjunto se agrega en Anexos I y II, un informe sobre las tareas realizadas por este Departamento a las Unidades de la División Corbetas.

Al mismo tiempo se informa que por Oficio ARPB, TEO.6 Nº 23/82"S", se procedió a la elevación del Informe Técnico sobre las averías sufridas en el Sistema Misilístico EXOCET MM-38, instalado a bordo de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO", durante las acciones en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (Ref. Oficio CEGU, DLA Nº 9/82"S")!

AGREGADOS: Anexos I y II


**ES COPIA**

Fdo.  
LUIS GUILLERMO FAL  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE Dpto. TALLER DE ARMAS



JUAN LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ  
TENCIENTE DE NAVIO INGENIERO  
ENFE PLANIFICACION Y CONTROL  
DE LA PRODUCCION

**ES COPIA**



ERNESTO CONTRAS  
CAPITAN DE CORBETA  
JEFE





~~CONFIDENTIAL~~

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO

DEPARTAMENTO TALLER DE ARMAS

ANEXO ITAREAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE LA DIVISION CORBETAS:1. "A.R.A. DRUMMOND"

## 1.1. Cañón de 100 mm.

## 1.1.1. Parte Mecánica e Hidráulica

Equilibrador: Se procedió al desmonte de los brazos del extremo del cable, ya que éstos presentaban durezas con respecto a sus muñones. Desarmados los mismos se los acondicionó para que trabajen normalmente.

Ascensor: Se cambió el solenoide de puesta en marcha y se reguló la velocidad de los ciclos.

Atacador: Desarme general de la trinka del atacador y regulación de la misma.

Luego de las reparaciones realizadas se procedió a efectuar una carga completa, no registrándose ninguna novedad.

## 1.1.2. Telecontrol

No hubo requerimientos.

## 1.2. Montaje 40/56 NA.

## 1.2.1. Se cambió el montaje por uno de Service probado en el Taller, con las masas oscilantes del retirado de a bordo previo recorrido y alistamiento.

Se procedió a su instalación efectuándose las pruebas correspondientes quedando operativo 100%.

El cambio se originó por problemas en las Unidades de Poder de Elevación y Dirección, que mantenían al montaje condenado en Control Local.

## 1.3. Ametralladoras GIAT 20 mm.

## 1.3.1. Se retiraron DOS (2) Ametralladoras GIAT 20 mm.

## 1.3.2. Se procedió al desmonte completo y limpieza de ambas ametralladoras, lubricándolas suavemente durante su armado con aceite Turbina 169, en reemplazo del aceite que figura en el Manual.

## 1.3.3. Se efectuaron pruebas en Polígono con las novedades que se incluyen como Anexo II.

## 1.4. Misiles EXOCET

ES COPIA




ERNESTO CONTRA  
CAPITÁN DE CORBETA

///...1





**CONFIDENCIAL**

...///

## 1.4.1. Afustes

Se recorrió un cilindro del sistema hidráulico de la parte trasera del afuste izquierdo babor, efectuándose una limpieza y lubricación a los cuatro afustes.

## 1.5. Armas Submarinas.

## 1.5.1. Grupo Lanzatorpedos M.K. 32.

Se efectuó el desarme e inspección de las SEIS (6) Cámaras de aire, cambio de CINCO (5) Manifold, armado y pruebas.

Se desarmaron y cambiaron TRES (3) Válvulas de carga de las Cámaras de aire.

## 1.6. Compresoras.

1.6.1. Se procedió al desarme, limpieza, inspección y rectificado de asientos y discos de las Válvulas de aspiración y descarga de las CUATRO (4) etapas. Armado y prueba.

## 2. "A.R.A. GUERRICO"

## 2.1. Cañón de 100 mm.

## 2.1.1. Parte Mecánica e Hidráulica

Inspeccionado el sistema de alimentación y carga mediante la provisión de proyectiles inertes, no se constató ninguna novedad en todo el recorrido de los mismos, a saber: Ascensor, Pasillos de Carga, Sistema de Carga, Atacador, Cierre y Sistema de Extracción.

## 2.1.2. Relecontrol

Se cambió en el amplificador del graduador de espoleta la fuente de alimentación debido a su mal funcionamiento, dado que produjo una sobrecarga en el relé de la platina de relés y por lo tanto el corte de la alimentación de los 115 V 60 Hz, necesarios para la liberación del freno del motor eléctrico del graduador de espoleta.

A continuación se verificó la graduación en los indicadores en base a ordenes impartidas desde el calculador, comprobándose su buen funcionamiento.


## 2.2. Montaje 40/56 N.A.

2.2.1. Se cambió la masa oscilante completa, recorrida y ajustada con prueba de polígono.

Instalada a bordo, se realizaron las pruebas de funcionamiento quedando operativo 100%.

Motivó el reemplazo su mal funcionamiento debido a la corrosión existente en sus mecanismos: Cierres, culatas, mortajas, alimentadores de carga recámaras, etc.

Se extrajo del tubo izquierdo un proyectil que quedó atascado en la re-

**ES COPIA**

ERNESTO CONTRAS  
CAPITÁN DE CORBETA

///...2





**CONFIDENCIAL**

cámara debido al mal funcionamiento de la misma.

### 2.3. Ametralladoras GIAT 20 mm.

2.3.1. Se procedió a retirar las DOS (2) Ametralladoras GIAT de 20 mm, determinándose que una de ellas presentaba un impacto de bala, lo cual produjo la rotura del sistema de trínca de los alimentadores flexibles. Además se constató la pérdida de uno de los pistones de retención de armado de cierre. Durante el desmonte de ambas ametralladoras se comprobó que los pistones recuperadores alojados en el tubo cañón se hallaban trabados en sus correspondientes cilindros debido a la corrosión.

2.3.2. Se efectuó el desmonte completo y limpieza de ambas ametralladoras, construyéndose la pieza faltante y la rota, habiéndose pulido los pistones recuperadores y su correspondiente cilindro a fin de lograr el buen funcionamiento del sistema. Se armaron las ametralladoras, lubricándolas suavemente con aceite turbina 189 en reemplazo del aceite que figura en el Manual.

2.3.3. Se procedió a efectuar pruebas en polígono con las novedades que se incluyen como Anexo II.

### 2.4. Misiles EXOCET.

#### 2.4.1. Ajustes

Se efectuó un reacondicionamiento general de los ajustes, cambio de DOS (2) Tubos de alimentación hidráulica averiados y se repararon NUEVE (9) cables de alimentación a Misiles.

#### 2.4.2. Misiles.

Fueron reemplazados los CUATRO (4) Misiles EXOCET.

#### 2.4.3. I.T.S.

Se realizó una verificación completa sin novedad alguna.

2.4.4. Se efectuó un chequeo de todo el sistema.

### 2.5. Armas Submarinas.

#### 2.5.1. Grupo Lanzaterpedos H.K. 32.

Se realizó el cambio de DOS (2) Tubos flexibles del Sistema de Aire. Se efectuó la verificación del sistema de calefacción de platos y tubos, comprobándose que se encontraban las resistencias cortadas, no realizándose dicho trabajo debido a que era necesario levantar el grupo completo.

Considerando que esta maniobra implica la desconexión de cables y dado que no se cuenta con material para reemplazarlo y corriendo el riesgo de dejar al sistema en estado no operativo, se decidió no realizarlo. Posteriormente se hizo una inspección completa del grupo comprobándose que se encontraba en estado operativo, informándose tal situación el día 14 de abril del año en curso al Sr. Jefe de Cargo de Armas Submarinas.

#### 2.5.2. Torpedos H.K. 44.

**ES COPIA**


ERNESTO CONRAD  
CAPITÁN DE CORVETA  
JEFE

///...2





**CONFIDENTIAL**



...///

Se inspeccionaron DOS (2) Torpedos M.K. 41 no surgiendo novedad alguna.

2.6. Compresoras.

No hubo requerimientos.

3. "A.R.A. GRANVILLE"

3.1. Cañón de 100 mm.

3.1.1. Parte Mecánica e Hidráulica.

Se verificó sin novedad.

3.1.2. Telecontrol.

No hubo requerimientos.

3.2. Montaje Doble BREDÁ - BOFORS 40/70 mm.

3.2.1. Parte Mecánica

No hubo requerimientos.

3.2.2. Telecontrol.

No hubo requerimientos.

3.3. Ametralladoras GIAT 20 mm.

3.3.1. Se procedió a retirar DOS (2) Ametralladoras GIAT 20 mm!

3.3.2. Se efectuó el desmonte completo y limpieza de ambas ametralladoras, lubricándolas suavemente durante su armado con aceite Turbina 189 en reemplazo del aceite que figura en el Manual.

3.3.3. Se efectuaron pruebas en Polígono con las novedades que se incluyen como Anexo II.

3.4. Misiles EXOCET.

3.4.1. Afustes

No hubo requerimientos.

3.4.2. Misiles.

Cambio de DOS (2) Misiles EXOCET.

3.4.3. I.T.S.

Se efectuó una verificación del mismo.

3.5. Armas Submarinas.

3.5.1. Grupo Lanzatorpedos M.K. 32.

**ES COPIA**



ERNESTO CONTRAL  
CAPITAN  
JEFE





**CONFIDENCIAL**

..///

Besarme e inspección de DOS (2) Cámaras de aire, cambio de DOS (2) Manifold y DOS (2) Válvulas de carga del sistema de aire. Armado y prueba.

## 3.6. Lanza Señuelos.

3.6.1. Reparación de puertas y maniguetas de las taquillas para valijas DAAI.

## 3.7. Compresoras.

## 3.7.1. Tablero de Aire.

Recorrido general de una válvula interceptora y una de venteo del sistema de aire de A.P.


## 3.7.2. Compresora de Aire Seco.

Desarme y cambio de un diafragma de la bomba de aceite de dicha Compresora.


PUERTO BELGRANO, 30 JUL. 1982

Fdo.

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ  
TINIENTE DE NAVIO INGENIERO  
JEFE PLANIFICACION Y CONTROL  
DE LA PRODUCCION

**ES COPIA**

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ  
TINIENTE DE NAVIO INGENIERO  
JEFE PLANIFICACION Y CONTROL  
DE LA PRODUCCION

**ES COPIA**


ERNESTO CONRAD  
CAPITAN DE CORBETA





**CONFIDENCIAL**

Letra AR 3720.2

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANODEPARTAMENTO TALLER DE ARMASANEXO II

NOVEDADES REGISTRADAS DURANTE LAS PRUEBAS DE POLIGONO EFECTUADAS A LAS SEIS AMETRALLADORAS DE 20 mm GIAT, PERTENECIENTES A LAS CORBETAS "A.R.A. CUERICO" "A.R.A. DRUMMOND" Y "A.R.A. GRANVILLE".

## 1. No percusión del proyectil.

1.1. De las pruebas realizadas con las distintas armas se detectó que se puede producir un "Erro Fuego" en el segundo disparo al comenzar una ráfaga. Este problema se produce siempre en el disparo antes indicado y en forma aleatoria en sucesivas ráfagas.

1.2. La solución a esta interrupción de fuego es montar nuevamente el arma mediante la Manija y Cadena que dispone a tal fin y así eliminada la munición del "Erro Fuego" continuar con la ráfaga normalmente. En todos los casos que este Departamento aplicó el mencionado procedimiento el arma completó la ráfaga sin ningún tipo de fallas.

## 2. Destrincado de la Palanca Selectora de Banda.

2.1. A causa de las vibraciones propias del arma la Palanca Selectora de Banda puede saltar a neutro, dejando de alimentar al arma lo cual produce un atacado en vacío que sólo puede ser solucionado descargando el alimentador.


Esta falla fue detectada en DOS (2) Ametralladoras de un total de SEIS.

2.2. Este inconveniente es solucionable teniendo dicha Palanca en posición, ya sea por el operador o mediante algún dispositivo provisorio y de fácil remoción que cumpla dicha función hasta tanto sea provista una solución definitiva a esta falla. Es aconsejable que dicha palanca sea trabada siempre en todas las armas cuando éstas sean utilizadas, pues este inconveniente una vez producido no tiene rápida solución.

PUERTO BELGRANO, 30 JUL. 1982

Jde.

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ  
TENCIENTE DE NAVIO INGENIERO  
JEFE PLANIFICACION Y CONTROL  
DE LA PRODUCCION

**ES COPIA**

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ  
TENCIENTE DE NAVIO INGENIERO  
JEFE PLANIFICACION Y CONTROL  
DE LA PRODUCCION

**ES COPIA**

ERNESTO COMRAE  
CAPITAN DE CORBETA  
JEFE





**SECRETO**PUERTO BELGRANO, **03 ENE. 1983**

OBJETO: E/copia Disposición C.O.N.-

AL SEÑOR JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.-


Cumplido lo dispuesto en Oficio AAJE, AZ8 N° 78/82 "S", agregado elevo copia de la Disposición N° 3/82 "S" de este Comando, implementada a raíz de las investigaciones realizadas en averiguación de las causas que motivaron las fallas que dejaron fuera de servicio, durante la Operación "ISLAS GEORGIAS", el armamento de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO".

Dejo constancia que, por separado, he remitido copias de dicha disposición, a los Comandos/Direcciones correspondientes para su conocimiento y cumplimiento.-

AGREGADOS: Lo indicado en el texto.-

DISTRIBUCION: Original, destinatario; duplicado, archivo.-

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA SECRETARIA GENERAL
FECHA: - 7 ENE. 1983
N.º <u>C-0006</u>



*Rodolfo*  
**RODOLFO ANTONIO REMOTTI**  
 VICEALMIRANTE  
 COMANDANTE DE OPERACIONES  
 NAVALES

C-009

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA	
ENTRÓ: - 7 ENE. 1983	
1. DPMJ	X
2. DCM	X
3. CTGN	X
4. JEMI	X
5. SICO	
6. SIEC	
7. COAA	
8. AAJE	

*GRACIA*

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA JEFEATURA DE OPERACIONES			
ENTRADA: <b>31 ENE 1983</b>			
Conocimiento	JEFE	SUB-JEFE	JEFE D. SP. ONO
	<i>[Signature]</i>		
BIRO <u>INTERNO</u>			
POLITICA Y ESTRATEGIA			
Div. Política Naval			
Div. Estrategia Naval			
PLANEAMIENTO			
Div. Plancamiento			
Div. Doctrina			
Div. P. P. C.			
MEDIOS			
Div. Med. de Sup. y A.A.			
Div. Med. Sub. y A. Sub.			
Div. Informatica			
OPERACIONES			
Div. Planes y C. de Oper.			
SECRETARIA Y DESPACHO			
BIRO EXTERNO			
SALIDA:			



15 *Smd*

*Ord* C-44/83.

DIRECCION GENERAL MATERIAL NAVAL				
ENTRADA: 28 FEB 1983				
ORGANISMO	Orden	Entrodo	Salida	VO BO
Secretaria				
Div. Despacho				
Dto. General				
Dto. P.A.M.				
Dto. Contratos				
Dto. Talleres				
D.I.P.R.				
D.I.I.F.				
D.I.C.E.				
D.I.A.F.	I			
D.I.M.A.				
D.I.A.B.				
D.I.E.N.				
S.E.N.I.D.				
JELO	II			
ESGN	III			
Vuelva D.G.M.N.				
SALIDA:				

JEFATURA DE LOGISTICA DEL E. M. G. A.	
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
FECHA:	- 7 MAR 1983
N.I.	C. 38

*131*  
*[Signature]*

TRAMITE INTERNO	JEFE	
	X	1
SECRETARIA PRIVADA		
DEPARTAMENTO AUSTAMENTO	X	2
Div. Preparación		
Div. Asignaciones		
DEPART. MOVILIZ. y DOCTR.		
Div. Movilización		
Div. Doctrina		
DEPARTAMENTO FINANZAS		
Div. Presupuesto		
Div. Analisis y Control		
DEPART. PROP. FISCALES		
Div. Administ. y Detail		
Div. Propiedades		
Div. Catastro y Mensura		
COORDINATELIERONA		
DESPACHO GENERAL		

Subdirección de Armas Navales			
ENTRADA: <i>1983</i>		Conocim.	Resoluc.
GIRO INTERNO DEPARTAMENTO	Sr. Subdirector		
	General		
	Producción		
	Logística		
	Nuevas Const.		
	Técnica	I	
	Ley de Armas		
R. I.: C-63/83			
SALIO:			

Conocimiento Sr. Director

JORGE FRANCISCO GUIDOBONO  
Comandante de Navío

**SECRETO**

Nº 72/82"S"

Letra DIAN, GCT



PUERTO BELGRANO, 27 DIC. 1982

VISTO las presentes actuaciones -Expte. DIAN, GCT Nº 72/82"S"- instruídas con motivo de las fallas y averías ocurridas en el armamento de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO" durante la acción de puerto GRITVIKEN, el día 3 de abril de 1982, y

**CONSIDERANDO:**

Que de lo actuado no surgen responsabilidades personales alguna del Comandante de la unidad y/o Plana Mayor.

Que del análisis de lo actuado, del Informe Pericial y en opinión de éste Comando no ha existido impericia o negligencia habiendo dado su Comandante cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General del Servicio Naval, a tenor de informar las limitaciones del alistamiento de su unidad.

Que asimismo no han existido responsabilidades personales, ni impericia o negligencia en las Direcciones Técnicas ni Organismos Especializados, por cuanto las averías producidas, han sido debido a fallas propias del material y en extremo, a la perentoriedad con que se realizó el alistamiento de ésta unidad.

Por ello:

EL COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES

DISPONE:

ARTICULO 1º - Dar por finalizadas las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º - Informar a los siguientes Comandos/Direcciones Técnicas de las conclusiones obtenidas de las presentes actuaciones a fin de que sean tenidas en cuenta en el futuro:

a. DIRECCION DE ARMAS NAVALES

a.1. Ametralladoras GIAT - 20 mm. modelo F2

a.1.1. Traducir todos los manuales y promulgar los procedimientos de mantenimiento planificado

a.1.2. Distribuir a la brevedad posible, lo efectuado en ítem anterior a los Centros de Adiestramiento para la organización de cursos.

a.2. Montajes NA 40/56

a.2.1. Incluir en el mantenimiento planificado de éstos montajes, lo previsto en los manuales de los Bo-

///...



ES COPIA



*Emilio José Sesés*  
EMILIO JOSÉ SESÉS  
CAPITAN DE NAVIO

**SECRET**

fors 40/60 en cuanto a la preparación del material antes y después del tiro y de lo dispuesto en el ítem 4 de la Circular de Armas Nº 107/59.

b. COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

- b.1. Organizar cursos sobre operación y mantenimiento de las ametralladoras GIAT 20 mm. modelo F2
- b.2. Efectuar una evaluación técnica a fin de determinar capacidades, limitaciones y confiabilidad para el empleo en las Corbetas de las ametralladoras de 20 mm.
- b.3. Corregir los asientos del Diario de Guerra de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO" en lo referente a la descripción de las averías de sus armas.
- b.4. Estudiar requerimientos a satisfacer para que el CENTRO DE INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO EN ARMAS cuente con los elementos necesarios para el desarrollo de cursos de todas las armas que cuentan las unidades a incorporarse.

c. DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL NAVAL

Efectuar una política de pases, que permita aprovechar la capacitación operativa alcanzada, tendiendo a no producir una renovación parcial mayor del 33%, en cada año naval.

d. ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA - JEFATURA DE OPERACIONES

Incrementar la asignación de munición de 40 y 20 mm. para adiestramiento.

ARTICULO 3º - Prever en el planeamiento de operativos futuros con éste tipo de Unidad, la incidencia del estado de mar sobre su rendimiento y las averías que consecuentemente pudiera ocasionarles.

ARTICULO 4º - Elevar copia de ésta Disposición al Señor Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA como contestación a su oficio AAJE, A28 Nº 78/82"S" sobre el citado tema; y para conocimiento y cumplimiento a los Comandos/Direcciones citados en ARTICULO 2º.

ARTICULO 5º - Gírese a la DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL NAVAL, de acuerdo al Artículo 60 de la R.L.J.M.A.



*[Signature]*  
RODOLFO ANTONIO REMOTTI  
VIGESIMOMIRANTE  
COMANDANTE DE OPERACIONES  
NAVALES



ES COPIA



*[Handwritten signature]*

EMILIO JOSE OSSES  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE



**SECRETO**

BUENOS AIRES, 08 de noviembre de 1982.

OBJETO: S/Instrucción información.

AL SEÑOR COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES.

Por disposición del señor COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA, procederá a designar un señor Oficial Superior de Comando Naval, Orientación Superficie, para que proceda a instruir una información con las formalidades impuestas por la Reglamentación de las Leyes de Justicia Militar Para la Armada, con el objeto de investigar las causas que motivaron las fallas que dejaron fuera de servicio durante el combate, durante la operación "ISLAS GEORGIAS", el armamento de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO", y determinar las responsabilidades emergentes de los organismos técnicos de la Armada, Talleres Especializados y Comando, Plana Mayor y tripulación de la Unidad en la reparación, alistamiento y mantenimiento de las armas mencionadas, que pudieran afectar su eficiencia frente al enemigo.-

CBO. OPERAC. NAVALES			
DPTO. OPERACIONES			
ENTRÓ: 11-11-82			
	CORDE.	SECEL.	AUCH.
Jefe	X		(initials)
Dpto. P.			
Div. Operac.	X	X	
Div. C.O.C.			
Div. Adiestr.			
Div. Doc. Plan.			
Div. E.			
Div. I.			
Div. M.			
Div. T.			
Div. V.			
Div. Z.			
Div. A.			
Div. B.			
Div. C.			
Div. D.			
Div. E.			
Div. F.			
Div. G.			
Div. H.			
Div. I.			
Div. J.			
Div. K.			
Div. L.			
Div. M.			
Div. N.			
Div. O.			
Div. P.			
Div. Q.			
Div. R.			
Div. S.			
Div. T.			
Div. U.			
Div. V.			
Div. W.			
Div. X.			
Div. Y.			
Div. Z.			



CARLOS PABLO CARPINTERO  
VICEALMIRANTE  
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA

# ES COPIA



BERNARDO ANGEL VIGLIERCHIO  
CAPITAN DE FRAGATA





ARMADA ARGENTINA

**SECRETO**

Nº 78 "S"/82


Letra AAJE, AZ8

PUERTO BELGRANO, 11 de noviembre de 1982

////SEÑOR COMANDANTE DE LA FLOTA DE MAR

Por orden del Señor COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES, elevo el presente para su cumplimiento.-

DISTRIBUCION: Original, destinatario - Duplicado, archivo C.O.N.



*Jose Julio Sarcona*  
JOSE JULIO SARCONA  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL  
COMANDO DE OPERACIONES NAVALES

COFLOMAR	
MEMORIA DE ENTRADAS	
ENTRADA: 12 NOV. 1982	
1. Jefe de Estado Mayor	
2. Jefe de Operaciones	
3. Jefe de Logística	
4. Jefe de Comunicaciones	
5. Jefe de Asesoría	
6. Jefe de Asesoría	
7. Jefe de Asesoría	
8. Jefe de Asesoría	
9. Jefe de Asesoría	
10. Jefe de Asesoría	
11. Jefe de Asesoría	
12. Jefe de Asesoría	
13. Jefe de Asesoría	
14. Jefe de Asesoría	
15. Jefe de Asesoría	
16. Jefe de Asesoría	
17. Jefe de Asesoría	
18. Jefe de Asesoría	
19. Jefe de Asesoría	
20. Jefe de Asesoría	
21. Jefe de Asesoría	
22. Jefe de Asesoría	
23. Jefe de Asesoría	
24. Jefe de Asesoría	
25. Jefe de Asesoría	
26. Jefe de Asesoría	
27. Jefe de Asesoría	
28. Jefe de Asesoría	
29. Jefe de Asesoría	
30. Jefe de Asesoría	
31. Jefe de Asesoría	
32. Jefe de Asesoría	
33. Jefe de Asesoría	
34. Jefe de Asesoría	
35. Jefe de Asesoría	
36. Jefe de Asesoría	
37. Jefe de Asesoría	
38. Jefe de Asesoría	
39. Jefe de Asesoría	
40. Jefe de Asesoría	
41. Jefe de Asesoría	
42. Jefe de Asesoría	
43. Jefe de Asesoría	
44. Jefe de Asesoría	
45. Jefe de Asesoría	
46. Jefe de Asesoría	
47. Jefe de Asesoría	
48. Jefe de Asesoría	
49. Jefe de Asesoría	
50. Jefe de Asesoría	
51. Jefe de Asesoría	
52. Jefe de Asesoría	
53. Jefe de Asesoría	
54. Jefe de Asesoría	
55. Jefe de Asesoría	
56. Jefe de Asesoría	
57. Jefe de Asesoría	
58. Jefe de Asesoría	
59. Jefe de Asesoría	
60. Jefe de Asesoría	
61. Jefe de Asesoría	
62. Jefe de Asesoría	
63. Jefe de Asesoría	
64. Jefe de Asesoría	
65. Jefe de Asesoría	
66. Jefe de Asesoría	
67. Jefe de Asesoría	
68. Jefe de Asesoría	
69. Jefe de Asesoría	
70. Jefe de Asesoría	
71. Jefe de Asesoría	
72. Jefe de Asesoría	
73. Jefe de Asesoría	
74. Jefe de Asesoría	
75. Jefe de Asesoría	
76. Jefe de Asesoría	
77. Jefe de Asesoría	
78. Jefe de Asesoría	
79. Jefe de Asesoría	
80. Jefe de Asesoría	
81. Jefe de Asesoría	
82. Jefe de Asesoría	
83. Jefe de Asesoría	
84. Jefe de Asesoría	
85. Jefe de Asesoría	
86. Jefe de Asesoría	
87. Jefe de Asesoría	
88. Jefe de Asesoría	
89. Jefe de Asesoría	
90. Jefe de Asesoría	
91. Jefe de Asesoría	
92. Jefe de Asesoría	
93. Jefe de Asesoría	
94. Jefe de Asesoría	
95. Jefe de Asesoría	
96. Jefe de Asesoría	
97. Jefe de Asesoría	
98. Jefe de Asesoría	
99. Jefe de Asesoría	
100. Jefe de Asesoría	

**ES COPIA**



*Bernardo Angel Viglierchio*  
BERNARDO ANGEL VIGLIERCHIO  
CAPITAN DE FRAGATA  
JEFE





**SECRETO**

Nº 78/82"S"

Letr. AMJE, AZ8

(NI: COM, SRO Nº 553/82"S")




PUERTO BELGRANO, 10 DIC 1982

///-POR COMANDANTE DE OPERACIONES NAVALES.-

Por entender que lo requerido en nota cabeza ha sido satisfecho según el Expediente DIAN, GCJ 72/82"S", elevo el presente en devolución.-

DISTRIBUCION: Original: Destinatario  
Duplicado: Archivo



*Eduardo Morris Girling*  
EDUARDO MORRIS GIRLING  
CONTRAALMIRANTE  
COMANDANTE DE LA FLOTA DE MAR

COMANDO OPERAC. NAVALES  
Secretaría General  
10 DIC 1982

ENTRO: A-148 Conoc. Desol. Arch.

Personal	
Inteligencia	
Operaciones	
Logística	
Pl. Est. Op.	
Serv. Armad.	
Comunicac.	
Sec. General	
Sec. Privada	
Div. Comando	
Cons. Guerra	

GIRO INTERNO

COMANDO OPERAC. NAVALES  
DEPTO. OPERACIONES  
ENTRO: 10-12-82

	DIAN	ARCH.
Com.	X	
Div. Plan.		
Div. Opac.	X	X
Div. C.O.C.		
Div. Adm. Gen.		
Div. Det. Plan.		
Div. Doctrina		
Div. Colones.		
Despacho		

GIRO INTERNO

**ES COPIA**

*Bernardo Angel Vichierchio*  
BERNARDO ANGEL VICHIERCHIO  
CAPITAN DE FRAGATA



72/82"S"


DIAN, GCJ

////-PUERTO BELGRANO, 27 de diciembre de 1982

Por guardar relación con lo tratado en la presente actuación, procedo a incorporar el Expte. AAJE, AZ8 Nº 78/82"S", como fojas 192, 193 y 194.

72



  
EMILIO JOSE OSSÉS  
CAPITAN DE NAVIO  
JEFE



**SECRET**

(N.I.: JELO, DG4 N° 047/83"S")



CENTRO DOC.

20



21 OCT 1942

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000